



M 78

Montageanleitung


Assembly Instruction

IMS CONNECTOR SYSTEMS

HF-Steckverbinder
RF Connectors



Kabel Cable	l
RG178 BIU	5,0mm
K01152-7	4,0mm



Geflecht über Hülse ziehen,
überstehendes Geflecht abschneiden
Pull braid over ferrule, cut overlapping netting

