


M 8

Montageanleitung

Assembly Instruction

IMS CONNECTOR SYSTEMS

HF-Steckverbinder
RF Connectors




Halse
Ferrule














Abschlußscheibe
Terminating washer




Isolierstock
Insulator



Buchsengehäuse
Connector housing




crimpen
crimp



löten
solder

löten
solder



Isolierstock und Abschlußscheibe
einpressen

Press together insulator and
terminating washer