

M 6

# Montageanleitung













Assembly Instruction

**IMS** CONNECTOR SYSTEMS


HF-Steckverbinder  
RF Connectors

Hülse  
Ferrule

Buchsengehäuse  
Connector housing





löten  
solder



crimpen  
crimp

löten  
solder



Hülse gecrimpt  
crimped ferrule

Hülse gelötet  
soldered ferrule