

M 6

Montageanleitung





Assembly Instruction

IMS CONNECTOR SYSTEMS


HF-Steckverbinder
RF Connectors

Hülse
Ferrule

Buchsengehäuse
Connector housing





löten
solder



crimpen
crimp

löten
solder



Hülse gecrimpt
crimped ferrule

Hülse gelötet
soldered ferrule