

M 66


Montageanleitung

Assembly Instruction


IMS CONNECTOR SYSTEMS

HF-Steckverbinder
RF Connectors


Spannmutter
Clamp nut




Zangenstück
Ferrule




Kabelhaltestack
Cabel retainer



Steckergehäuse
Connector housing



Mutter
Nut



wenn notwendig Außenmantel
2mm einschlitzen

when necessary, slit
outer sheath 2mm

