

M 6


Montageanleitung

Assembly Instruction





**IMS** CONNECTOR SYSTEMS

HF-Steckverbinder  
RF Connectors


Hülse  
Ferrule




Buchsengehäuse  
Connector housing



löten  
solder




crimpen  
crimp



Hülse gecrimpt  
crimped ferrule

löten  
solder



Hülse gelötet  
soldered ferrule