

M 79


Montageanleitung

Assembly Instruction

IMS CONNECTOR SYSTEMS

HF-Steckverbinder
RF Connectors

Hülse
Ferrule





Isolierstück
Insulator




Kontaktstift
Contact pin


Steckergehäuse
Connector housing




Kabel Cable	l
RG178BIU	4,5 mm
K01152-7	3,5 mm



Geflecht über Hülse ziehen,
überstehendes Geflecht abscheiden.
Pull braid over ferrule, cut overlapping netting.



crimpen
crimp



crimpen
crimp