

M 6


# Montageanleitung

Assembly Instruction













**IMS** CONNECTOR SYSTEMS

HF-Steckverbinder  
RF Connectors


Hülse  
Ferrule




Buchsengehäuse  
Connector housing




löten  
solder



crimpen  
crimp



löten  
solder



Hülse gecrimpt  
crimped ferrule

Hülse gelötet  
soldered ferrule