


M 8

Montageanleitung

Assembly Instruction

IMS CONNECTOR SYSTEMS


HF-Steckverbinder
RF Connectors














Abschlußscheibe
Terminating washer



Isolierstück
Insulator




Buchsengehäuse
Connector housing




crimpen
crimp

löten
solder



löten
solder



Isolierstück und Abschlußscheibe
einpressen

Press together insulator and
terminating washer