


M 8

Montageanleitung

Assembly Instruction

IMS CONNECTOR SYSTEMS

HF-Steckverbinder
RF Connectors




Hulse
Ferrule














Abschlußscheibe
Terminating washer



Isolierstück
Insulator




Buchsengehäuse
Connector housing




crimpen
crimp

löten
solder



löten
solder



Isolierstück und Abschlußscheibe
einpressen

Press together insulator and
terminating washer